

Minden,
amit tudni
kell az

ABLAKTÖRLŐ- LAPÁTOKRÓL

► Minden, amit
tudni kell
sorozat

PEUGEOT TANÁCSADÁS

- A LENGÉSCSILLAPÍTÓK
- AZ ABLAKTÖRLŐLAPÁTOK
- AZ AKKUMULÁTOR
- A KLÍMABERENDEZÉS
- A KIPUFOGÓRENDSZER
- A VILÁGÍTÁS
- A RÉSZECSKESZŰRŐ
- A GUMIABRONCSOK
- A FÉKRENDSZER
- A KENŐANYAGOK
- A SZÉLVÉDŐ
- A CSEREALKATRÉSZEK
- EREDETI PEUGEOT ALKATRÉSZEK
- AZ ÁTVIZSGÁLÁS

www.peugeot.com



PEUGEOT.VEZETNI MINDIG ÉLVEZET.



A JÓ KILÁTÁS: A BIZTONSÁG ALAPVETŐ ELEME.

➔ Az időjárás viszontagságai, a hirtelen hőmérséklet-változások, vagy csak maga a használat gyorsan csökkenti az ablaktörlőlapátok hatékonyságát.

Az érdessé és egyenetlenné vált ablaktörlőlapát a felhalmozódott port és az elmaszatolt szennyeződések a szélvédőre kenik. Ahelyett, hogy jó kilátással segítené a vezetőt, még jobban csökkenti a kilátást, amikor arra különösen nagy szükség lenne!

**A LAPÁT HÁROM
ELEME (RÖGZÍTŐELEM,
TARTÓSZERKEZET,
GUMICSÍK) KÖZÜL
EGYNEK VAGY
TÖBBNEK A
MEGHIHÁSODÁSA
GYAKRAN VEZET
KELLEMETLENSÉ-
GEKHEZ, SŐT SÚLYOS
ZAVAROKHOZ.**

- ➔ Zajok.
- ➔ Csíkozás a szélvédőn.
- ➔ Az ablaktörlő lapát elvesztése.
- ➔ A gumicsíkok és tagozások rugalmasságának elvesztése.
- ➔ Éles sarkok, éles részek, törékeny darabok.
- ➔ Rossz kilátás sötétben és szitáló esőben (torzított fények).
- ➔ Szennyeződések a szélvédőn és a gumicsíkon.
- ➔ Elfektetett gumicsík a tartószerkezet túlzott nyomása miatt.
- ➔ A gumicsík megkeményedése az idő és a hőség következtében.

LAPOS LAPÁT:

A jövőt meghatározó új formatervezésű ablaktörlőlapát.




**JOBB TÖRLÉSI
KOMFORT ÉS
NAGYOBB
BIZTONSÁG A
VEZETŐNEK.**

- ➔ Jobb aerodinamikai és akusztikai jellemzők (a törlési nyomás elosztásának optimalizálásával a szélvédőtől nem emelkedik el az ablaktörlőlapát, tapadása jó).
- ➔ Az ablaktörlőlapáton nem képződik jég a téli időszakban.
- ➔ Az utastér jobb hangszigetelése (gyenge zaj, minimális csíkozás).

NÉZZE MEG A SZÉLVÉDŐJÉT.

A nem tökéletes törlés nyomokat hagyhat.




1. ESET: csíkozós törlés

➔ A fagyás, a hőség és az időjárás viszontagságai miatt repedezett vagy szakadt gumicsíkok.



2. ESET: fátyolos törlés

➔ Szennyeződések a szélvédőn és a gumicsíkon. A lapáttartó túl erős nyomása leszorítja a gumicsíkot. Idővel és a hőség következtében a gumicsík megkeményedik.



3. ESET: rángató és zajos törlés

➔ Idővel és a hőség következtében a gumicsík megkeményedik. A lapáttartó túl erős nyomása leszorítja a gumicsíkot. Túl nagy hézag a lapát és a lapáttartó között.



4. ESET: le nem törölt felületek

➔ Nem elég nagy a lapáttartó nyomása. Nagy sebességnél a lapát felemelkedik. A lapát egyenetlen nyomással nehezedik a szélvédőre.

Az ablaktörlőlapát elhasználódásának mértékétől függően a lapát cseréjét és a lapáttartó ellenőrzését javasoljuk.